




# PROVINCIA DI MATERA

## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

*Interventi di messa in sicurezza della S.P. 103 dal Centro Abitato di Stigliano  
al Limite di provincia di Gorgoglione D.M. N° 49 del 16/02/2018*

**C.U.P. H37H18001400001**



**Tav. 6**

**ELABORATI GRAFICI**

**Progettista**

**Geom. Gaetano Ripullone**

Via Novelli n° 7

75018 Stigliano (MT)

pec: g.ripullone@pec.it

cell. 329.9617972





**R.U.P.**

**Geom. Biagio DISISTO**

Area Tecnica Provincia di Matera

GIUGNO 2023





|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Soletta in cls spessore cm. 10   |
|  | Risagoma sede stradale           |
|  | Pavimentazione tappeto           |
|  | Zanella in cls                   |
|  | Bonifica sede stradale           |
|  | Rinforzo ciglio banchina         |
|  | Consolidamento muro              |
|  | Cordolo in cls. su opera         |
|  | Pulizia cunette in terra battuta |














|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Soletta in cls spessore cm. 10   |
|  | Risagoma sede stradale           |
|  | Pavimentazione tappeto           |
|  | Zanella in cls                   |
|  | Bonifica sede stradale           |
|  | Rinforzo ciglio banchina         |
|  | Consolidamento muro              |
|  | Cordolo in cls. su opera         |
|  | Pulizia cunette in terra battuta |

TAV . 04



## TAV . 05






|   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  | Soletta in cls spessore cm. 10   |
|  | Risagoma sede stradale           |
|  | Pavimentazione tappeto           |
|  | Zanella in cls                   |
|  | Bonifica sede stradale           |
|  | Rinforzo ciglio banchina         |
|  | Consolidamento muro              |
|  | Cordolo in cls. su opera         |
|  | Pulizia cunette in terra battuta |



**PARTICOLARE N. 1**


**OPERA A PROGRESSIVA KM 116+264**




PLANIMETRIA




SEZIONE STATO ATTUALE Prog. 116+371




SEZIONE STATO FUTURO Prog. 116+371




PLANIMETRIA



SEZIONE STATO ATTUALE Prog. 116+430





SEZIONE STATO FUTURO Prog. 116+430







PARTICOLARE N. 3

PROGRESSIVA Km. 116+915 a Km. 116+942



PROGRESSIVA Km. 116+915 a Km. 116+942







FOTO 1




FOTO 2





SEZIONE 1 STATO DI FATTO



SEZIONE 1 PROGETTO






FOTO 1






PARTICOLARE N. 7


OPERA A PROGRESSIVA KM 119+146 - KM 119+171



SEZIONE 1 STATO DI FATTO




SEZIONE 1 PROGETTO




**PARTICOLARE N. 7**


**OPERA A PROGRESSIVA KM 119+146 - KM 119+171**



SEZIONE 2 STATO DI FATTO



SEZIONE 2 PROGETTO



## PARTICOLARE ZANELLA IN CLS

